



**ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW
SAMOCHODOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ
AUTOMOBILKLUB NOWY ŚWIAT Sp. z o.o.**
Członek Polskiej Izby Motoryzacji



Ocena
techniczna

Nr.:

Data badania:
.

00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35, tel. (022) 692 74 65, 692 74 66, fax (022) 826 63 00
NIP: 525 233 36 43, KRS: 0000229662, Kapitał zakładowy: 50 000 zł. e-mail: info@rzeczoznawcy.auto.pl www.rzeczoznawcy.auto.pl

OPINIA Nr: W-557/2011

z dnia: 2011/09/12

Rzecznik : inż Jerzy Kosiorek mgr.inż. Tadeusz Mikołajewski

Zleceniodawca: R R RADIO DLA CIEBIE

Adres: ul.Myśliwiecka 3/5/7 00-459 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IX-2011

Marka: OPEL Model pojazdu: Vivaro 2.5 CDTI MR'07 E4 2.9t
Wersja: L2H1 Nr rejestracyjny: W1RDC Rok prod.: 2008
Rodzaj pojazdu: *

Nr INFO-EKSPERT 028-03365
Nr identyfikacyjny (VIN) W0LJ7BJB69V611750
Data pierwszej rejestracji 2008/12/08
Data ważności badania technicznego 2011/12/07
Data oględzin 2011/09/08
Wskazanie drogomierza 51325km
Okres eksploatacji pojazdu (08/12/08-11/09/12) 33 mies.
Opis rodzaju pojazdu samochód osobowy do 3.5t *
Charakter wykorzystania Przewóz osób
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) BIAŁY
Dop. masa całkow. / Ładowność 2900 kg / 1137 kg
Rodzaj nadwozia kombi wydłużone 4 drzwiowe 9 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi 3498 mm
Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika 2464 ccm / 107kW (145KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów 4 / rzędowy
Rodzaj skrzyni biegów manualna
Długość / Szerokość / Wysokość 5182 mm / 2232 mm / 1959 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2008.05-2008.10)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + system wspomagania nagłego hamowania	7	Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie wyjmowane
2	Drzwi tylne przeszklone otwierane 180 stopni	8	Siedzenie 3-osobowe w III rzędzie składane
3	Fotel pasażera podwójny	9	Tarcze kół stalowe 16"
4	Lusterko wewnętrzne	10	Wspomaganie układu kierowniczego
5	Opony 215/65 R16	11	Wyłożenie ścian bocznych tworzywem sztucznym do 1/2 wys.
6	Poduszka powietrzna kierowcy		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość
1	Autoalarm	276
2	Klimatyzacja dwustrefowa	1 833
3	Komputer pokładowy	136

4	+Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	220
5	Poduszka powietrzna pasażera	319
6	Radioodtwarzacz CD	96
7	+Szyby przednie regulowane elektr.	296
8	Wycieraczka szyby tylnej	248
9	+Zamek centralny zdalnie sterowany	322

STAN TECHNICZNY POJAZDU

drzwi tyłu nadwozia po wymianie i zderzak tylny, na nadwoziu napisy reklamowe Firmy; boki nadwozia tył, pokrywa komory silnika, szacunkowy koszt usunięcia napisów z polerowaniem nadwozia ok.600 złotych

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (40 mies.)	50 200 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	3 746 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	3 281 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	1 874 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 600 PLN

W tym:	[%]	Wartość
Konieczne naprawy pojazdu	-1,0	- 600

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

58500 PLN

(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 10939,02 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe IX-2011' zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

WZLECZONAWCA SAMOCHODOWY
Certyfikat Ministerstwa Infrastruktury
Nr RS 000295

..... inż. Jerzy Kosiorek

ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW
SAMOCHODOWYCH-MASZYN I URZĄDZEŃ
AUTOMOBILKLUB NOWY ŚWIAT Sp. z o.o.
Partner DEKRA POLSKA
CZŁONEK POLSKIEJ IZBY MOTORYZACYJNEJ
00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35
tel. 692-74-65, 692-74-66, fax: 826-63-00

pieczęć

PREZES

.....
dr inż. Włodzimierz Sel



NR 0043

LICENCJONOWANY RZECZOZNAWCA
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

mgr inż. Tadeusz Mikołajewski Dnia r.

2011 -09- 12

Rzecznawca zatrzeza, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu.